


Changelog ARGENO

Fronius International

March 10, 2026

Version: 3.3.2-0



Inhaltsverzeichnis / Table of contents

1	Deutsch	2
1.1	Argeno	2
1.1.1	Bundle 3.3.2-0	2
1.1.2	Bundle 3.3.1-0	3
1.1.3	Bundle 3.2.2-0	4
1.1.4	Bundle 3.2.0-0	5
2	English	6
2.1	Argeno	6
2.1.1	Bundle 3.3.2-0	6
2.1.2	Bundle 3.3.1-0	7
2.1.3	Bundle 3.2.2-0	8
2.1.4	Bundle 3.2.0-0	9

1 Deutsch

1.1 Argeno

1.1.1 Bundle 3.3.2-0

Komponente	Version
AC-DSP1	V1.19-7EE8
DC-DSP1	V1.14-8934
AFPE	V1.05-997C

IT Sicherheit

/ Authentifizierung, Schutzmechanismen und Rate-Limiting zur Erhöhung der Systemsicherheit ergänzt



1.1.2 Bundle 3.3.1-0

Komponente	Version
AC-DSP1	V1.19-7EE8
DC-DSP1	V1.14-8934
AFPE	V1.05-997C

Neue Funktionen

/ Referenzspannung für Q(U)-Funktion implementiert

Bugfixes

- / Fehlauslösungen von State 158 behoben
- / Korrektur der Ertragsanzeige auf der Wechselrichter Oberfläche
- / Fehler bei fehlender Backend-Verbindung korrigiert
- / Fehler bei Wartezeit nach Netzausfall behoben
- / P(U) Funktion angepasst und Fehler bei Referenzspannung behoben
- / P(f) nur im Einspeisemodus prüfen

Setupänderungen

- / Länder-Einstellungen für Österreich aktualisiert
- / Länder-Einstellungen für Frankreich aktualisiert

IT Sicherheit

- / Verbesserung einer sicherheitsrelevanten Komponente



1.1.3 Bundle 3.2.2-0

Komponente	Version
AC-DSP1	V1.18-C1D6
DC-DSP1	V1.14-8934
AFPE	V1.05-997C

Neue Funktionen

- / Hinzufügen der Zertifikatsinformation zum Servicepaket

Bugfixes

- / Anpassung des Zeitintervalls für wiederholte Isolationsmessungen
- / Anpassungen in der DSP Ansteuerung der DC Booster Module



1.1.4 Bundle 3.2.0-0

Komponente	Version
AC-DSP1	1.15-1CDB
DC-DSP1	1.13-F27C
AFPE	1.05-997C

Bugfixes

- / Software-Update stabilisiert
- / Sprachwechsel beim Laden korrigiert
- / Fehler bei Zeitonenwechsel behoben
- / Übersetzungen korrigiert
- / Layoutanpassung bei Bildschirmgrößenänderung
- / Korrektur bei DC-Ertragsdarstellung
- / Erweiterung des Servicepakets



2 English

2.1 Argeno

2.1.1 Bundle 3.3.2-0

Component	Version
AC-DSP1	V1.19-7EE8
DC-DSP1	V1.14-8934
AFPE	V1.05-997C

IT Security

/ Added authentication, protection mechanisms, and rate-limiting to enhance overall system security



2.1.2 Bundle 3.3.1-0

Component	Version
AC-DSP1	V1.19-7EE8
DC-DSP1	V1.14-8934
AFPE	V1.05-997C

New features

- / Implemented Q(U) reference voltage

Bugfixes


- / False triggers of State 158 fixed
- / Fix for the yield visualization on the inverter display
- / Fixed issue with backend not connected
- / Fixed wait time after AC mains loss
- / Adapted P(U) function and fixed reference voltage
- / Check P(f) only in Feed-in mode

Setup changes

- / Updated country settings for Austria
- / Updated country settings for France

IT Security

- / Improvement of a security-relevant component



SOLAR PLAZA
 Solarsystemen und Wärmepumpen

2.1.3 Bundle 3.2.2-0

Component	Version
AC-DSP1	V1.18-C1D6
DC-DSP1	V1.14-8934
AFPE	V1.05-997C

New features

- / Add certificate information to service log

Bugfixes

- / Improved timing control for periodic insulation checks
- / Adjustments in the DSP control of the DC booster modules



2.1.4 Bundle 3.2.0-0

Component	Version
AC-DSP1	1.15-1CDB
DC-DSP1	1.13-F27C
AFPE	1.05-997C

Bugfixes

- / Software update stabilized
- / Language switch during loading corrected
- / Issue with time zone change resolved
- / Translations corrected
- / Layout adjustment for screen size changes
- / Correction in DC yield display
- / Service package extended

